


celta

Instalación Respaldo


Herramientas a utilizar

Atornillador Eléctrico o manual




Desatornillar los pernos de la base sin retirarlos.

1




Instalar soportes dejando un excedente para atornillar al respaldo.

2



Instalar tornillos en el soporte.

3



Se recomienda presentar respaldo **1 cm sobre el colchón** para unir respaldo y soporte con sus tornillos.

4

