


ASSEMBLY INSTRUCTIONS MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO


KOYA CABINET 2 DOORS 3 DRAWERS AND TOP
BALCÃO 2P 3G COM TAMPO KOYA
GABINETE 2 PUERTAS 3 CAJONES Y CUBIERTA KOYA

Reference
Referência
Referencia **250191** | Revise
| Revisão
| Revisión **00**




YOU WILL NEED VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ

Tools not supplied
Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluidas




2 People
2 Pessoas
2 Personas

Drill bit
Broca
Taladro



Screwdriver Phillips
Chave Phillips
Destornillador cruz

Drill machine
Furadeira
Taladro




Hammer
Martelo
Martillo

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO ESTE DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.

	LB	KG
—		
C	6	3
D	11	5
F	22	10
H	44	20

PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS



Nº	Measures_Inches	Medidas_cm	Qty./Qtd.
01	47 1/4 x 3 7/8 x 5/8	120.0 x 10.0 x 1.5	1
02	47 1/4 x 19 1/4 x 5/8	120.0 x 49.0 x 1.5	1
03	30 3/8 x 2 3/8 x 5/8	77.0 x 6.0 x 1.5	2
04	15 1/8 x 2 3/8 x 5/8	38.5 x 6.0 x 1.5	2
05	30 3/8 x 13 x 5/8	77.0 x 33.0 x 1.5	1
06	46 1/8 x 19 1/4 x 5/8	117.0 x 49.0 x 1.5	1
07	26 3/8 x 19 1/4 x 5/8	67.0 x 49.0 x 1.5	1
08	25 3/4 x 19 1/4 x 5/8	65.5 x 49.0 x 1.5	1
09	26 3/8 x 19 1/4 x 5/8	67.0 x 49.0 x 1.5	1
10	18 1/8 x 5 1/2 x 5/8	46.0 x 14.0 x 1.5	2
11	46 5/8 x 5 1/2 x 5/8	118.4 x 14.0 x 1.5	1
12	14 x 4 1/2 x 5/8	35.5 x 11.5 x 1.5	6
13	13 1/4 x 4 1/2 x 5/8	33.6 x 11.5 x 1.5	3
14	24 3/8 x 15 x 5/8	61.8 x 38.1 x 1.5	2
15	15 x 7 1/8 x 5/8	38.1 x 18.2 x 1.5	3
16	14 1/4 x 14 1/8 x 1/8	36.2 x 36.0 x 0.3	3
17	31 x 12 1/8 x 1/8	78.8 x 30.8 x 0.3	2
18	24 1/4 x 15 7/8 x 1/8	61.6 x 40.3 x 0.3	1

IDENTIFICATION OF ACCESSORIES IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS




The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size of the screws and bolts, use the ruler at the bottom of the page.
 A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página.
 La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página.

A		Flanged head screw Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada	5,0x60 mm	2
A3		Trapeze Trapézio / Trapecio	-	6
A23		Foot Pé Quadrado FP / Pie	140 mm	5
B3		Bushing Bucha expansiva / Tapón	8x50 mm	2
C		Flanged head screw Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada	4,5x45 mm	5
C1		Metal claw Garra de metal / Garra metal	-	8
D		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	4,0x40 mm	10
D5		Hinge shim Calço dobradiça / Bisagra de calce	-	4
D6		Metal hinge super high Dobradiça super alta / Bisagra alta	26mm	4
E		Wooden dowel Cavilha / Taquete	8x30 mm	26
F		Wooden dowel Cavilha / Taquete	8x50 mm	4
K23		Handle Puxador Gola / Tirador	381 mm	5
L9		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	3,5x12 mm	30
L17		Telescopic slide Corrediça telescópica / Corredera telescópica	350 mm	6
M		Bore patch adhesive Tapa furo adesivo / Tapones adhesivo	-	9
N		Nail Prego / Clavo	10x10	66
N5		Support "L" Suporte "L" / Soporte "L"	-	2
O		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	4,5x45 mm	12
o5		Flanged head screw Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada	3,5x14 mm	15
P		Pan head screw Parafuso panela / Tornillo de pan	4,5x25 mm	6
S		Pan head screw Parafuso panela / Tornillo de pan	3,5x14 mm	44
Y18		Zamac bracket Cantoneira zamac/ Soporte de zamac	13x13 mm	12




PRE-ASSEMBLE PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO

01




02




03


SEPARATE THE TWO PARTS OF THE METAL SLIDE TO THE ASSEMBLY FOLLOWING THE INSTRUCTIONS BELOW.
SEPARAR AS DUAS PARTES DA CORREDEIRA METÁLICA PARA A MONTAGEM SEGUINDO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
SEPARAR LAS DOS PARTES DE LA CORREDEIRA DE METAL PARA EL ARMADO Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ABAJO.



05




04




**ASSEMBLY
MONTAGEM / ARMADO**


06




07




09




08




10




11




13




12




14




15




17





16




18





19




21




20



Horizontal Adjustment
Regulagem Horizontal
Ajuste Horizontal




Depth Adjustment
Regulagem Profundidade
Ajuste Profundidad



Vertical Adjustment
Regulagem Vertical
Ajuste Vertical

22



At the end of the assembly, insert the screw cover / hole plugs in the apparent holes.
Ao final da montagem, insira a(s) tampa(s) de parafuso / tampa furos nos furos que ficarem aparentes.
Al final del conjunto, coloque la tapa tornillo / tapón plástico en los agujeros que se hagan evidentes.